

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XII-2019

Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: Transporter 2.0

Wersja:

Nr rejestracyjny: OPR 88FG

Rok prod.: 1993

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny\*

VIN: WV2ZZZ70ZPH131579

Data pierwszej rejestracji	1993/08/19
Data ważności badania technicznego	2019/11/07
Data oględzin	2019/12/11
Wskazanie dromierza	44170 km
Okres eksploatacji pojazdu (93/08/19-19/12/11)	316 mies.
Opis rodzaju pojazdu	pożarniczy
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czerwony l-warstwowy syntetyczny
Dop. masa całk. / ładowność	2750kg / 1130 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 3 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2920 mm
Oznaczenie silnika / Numer silnika	AAC / 00039692
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 62kW (84KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość	4655 mm / 1840 mm / 1920 mm





## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XII-2019

Marka: VOLKSWAGEN Model pojazdu: Transporter 2.0

Wersja: Nr rejestracyjny: OPR 88FG

Rodzaj pojazdu: Samochód  
specjalny\*VIN: Rok prod.: 1993  
WV2ZZZ70ZPH131579

Data pierwszej rejestracji	1993/08/19
Data ważności badania technicznego	2019/11/07
Data oględzin	2019/12/11
Wskazanie drogomierza	44170 km
Okres eksploatacji pojazdu (93/08/19-19/12/11)	316 mies.
Opis rodzaju pojazdu	pożarniczy czerwony I-warstwowy syntetyczny 2750 kg / 1130 kg kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 3 osobowe 2 /
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	przedni (4x2) / manualna 2920 mm
Dop. masa całkow. / Ładowość	AAC / 00039692 z
Rodzaj nadwozia	zapłonem iskrowym
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów Rozstaw osi	1968 ccm / 62kW (84KM)
Oznaczenie silnika / Numer silnika	4 / rzędowy
Jednostka napędowa	4655 mm / 1840 mm / 1920 mm
Pojemność / Moc silnika	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	
Długość / Szerokość / Wysokość	

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Kolo	Marka, typ	Bieżnik	Imml	życie l
Przednie lewe:	DĘBICA R15C 103P	QUARTET FRIGO TL	6,5	%01
Przednie prawe:	185 R15C 103P	QUARTET FRIGO TL	6,5	31
Tylne lewe:	DĘBICA R15C 103P	QUARTET FRIGO TL	8,0	31
Tylne prawe:	185 R15C 103P	QUARTET FRIGO TL	8,0	22
Zapasowe:	DĘBICA			22
	185			50
	DĘBICA			
	185			

## STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd zbadano w stanie unieruchomionym w Głogówku w obecności Komendanta OSP Pana Pawła Makówka.

Stwierdzono:

- silnik: bez widocznych uszkodzeń zewnętrznych - unieruchomiony, osprzęt z śladami wieloletniej eksploatacji - zużyty.
  - podwozie: bez widocznych uszkodzeń.
  - nadwozie: bez widocznych uszkodzeń zewnętrznych, przedział kierowcy oddzielony od przedziału bojowego przegrodą towarową, powłoka lakierowa z miejscami zarysowana.
  - osprzęt i wyposażenie pojazdu: poszycia tapicerskie siedzeń, obicia deski rozdzielczej i drzwi trwale
- 
- zabrudzone, uszczelki gumowe szyb i drzwi i pokrywy komory silnia zestarzałe, akumulator; 12V-74Ah - 680A o obniżonej pojemności.
  - ogumienie: marka/rozmiar/il.szt./ - zużycie: Dębica /185R14C/5/ - (20-30)%.

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego pojazdu zostaje wydana następująca ocena ogólna:  
Pojazd wymaga niezbędnych napraw związanych z uruchomieniem silnika i badania technicznego pojazdu.  
Ogólny stan techniczny samochodu dość dobry stosowny do przebiegu i roku produkcji pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XII-2019

Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: Transporter 2.0

Wersja:

Nr rejestracyjny: OPR 88FG

Rok prod.: 1993

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny\*



1





5



7



8



9





11

